



9.1 Подъемник “гребенчатый”

Расческа лифты позволяют поднять или опустить продукты потока на заводе для улучшения внутренней логистики.

Это транспортер непрерывного движения, поднять или опустить один или несколько товарных в то же время.

Машины могут быть образованы покрытиями, нержавеющей стали и алюминевых.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАТЫ

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ ТИП ПРОДУКТА:

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ РАЗМЕР ПРОДУКТА:

ПОДДЕРЖКА ПЛАТФОРМЫ ТИПА В ЛИФТЕ:

ПЛАТФОРМА ЛИФТА ПРОИЗВОДСТВА:

Коробки, узлы, термоусадочной материалы

Минимальная длина 190 мм.

Расческа сделаны круглые трубы

11 коробок / минут

